

## Cennik serwisowy – kotły na biomasę na 2018 rok

### Naprawy niegwarancyjne

1. Godzina pracy serwisanta dla czynności nie ujętych cennikiem	-	300 zł.
2. Weryfikacja pracy instalacji z przeważeniem pelletu, optymalizacją nastaw itp. (wezwanie niezasadne)	-	300 zł.
3. Wymiana rury bezpieczeństwa podajnika i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	400 zł.
4. Wymiana uszkodzonej fotokomórki i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	450 zł.
5. Wymiana zerwanego „kołka bezpieczeństwa” podajnika i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	300 zł.
6. Dokonanie prawidłowych nastaw w sterowniku kotła i sprawdzenia poprawności działania układu	-	450 zł.
7. Uruchomienie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia STB i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	300 zł.
8. Uruchomienie zablokowanego zgarniacza szlaki, podajnika i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	300 zł.
9. Usunięcie wycieków hydraulicznych i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	300 zł.
10. Naprawa podajnika paliwa, zgarniacz szlaki, wentylatora itp. i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	-	300zł./rb/h

+ koszt części zamiennych wg cen katalogowych producenta

Wszystkie usterki powstałe z winy użytkownika lub w wyniku niedostosowania kotłowni do wymogów projektu upoważniają serwis do pobrania odpłatności od użytkownika kotła.

Wszystkie przypadki niedostosowania kotłowni do wymogów projektu, upoważniają serwis/gwaranta anulowania udzielonej gwarancji a w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowiu mieszkańców do wyłączenia kotła z eksploatacji.

**Cennik usług detalicznych dla klienta indywidualnego  
obowiązujący od 03.04.2018 r.  
kolektory słoneczne**

Lp.	Usterki	Cena brutto	Uwagi
1.	Wezwanie niezasadne serwisu - bez naprawy	220	
2.	Przegrzew instalacji solarnej - wezwanie niezasadne z naprawą	220-550	w cenie do 5l glikolu, powyżej 12 zł/litr
3.	Godzina pracy serwisanta z dojazdem (dla prac nie ujętych cennikiem)*	120	
4.	Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach jednego przyjazdu) + cena konstrukcji, rury, armatury	1000	
5.	Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych wizyt) **	1650	
6.	Uszkodzenie pompy solarnej - (z winy użytkownika) - wymiana	770	
7.	Uszkodzenie pompy CO/CWU - (z winy użytkownika) - wymiana	500	
	Montaż pompy obiegowej - (praca dodatkowa)	385	
9.	Montaż UPS-a (podtrzymanie napięcia) - (praca dodatkowa)	550	
10.	Montaż reduktora ciśnienia lub termostatycznego zaworu mieszającego - (praca dodatkowa)	275	
11.	Ingerencja użytkownika w sterownik przestawienie ustawień po zamontowaniu zestawu - wezwanie niezasadne z naprawą	220	
12.	Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe)	110	+ cena rury solarnej
13.	Wymiana uszkodzonego sterownika solarnego - z winy mieszkańca	550	
14.	Montaż zamiennego sterownika solarnego - kaucja (sterownik trafia do ekspertyzy i rozliczamy ją po ewentualnej naprawie)	550	
15.	Instalacja zabezpieczenia przed przegrzewami - sterowanie pompą ładującą GW	275	
16.	Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz	385	
17.	Wymiana zasilacza do anody po przepięciu (zasilacz trafia do ekspertyzy)	550	
	* Godzina pracy serwisanta z dojazdem do 20km		
	Dojazd serwisu od 20km do 50km - 55 zł		
	Dojazd serwisu od 50km do 75km - 85 zł		
	Dojazd serwisu od 75km do 100km - 110 zł		

**FlexiPower Group**  
Sp. z o.o. Sp. K.  
95-054 Wola Zaradzyńska  
ul. Majora Hubala 157  
NIP 7312043200; Regon 101611814